Panasonic

取扱説明書

工事説明書別添付

消音分岐チャンバー

品番 FY-BBS042

取替用給気清浄フィルター品番（別売品） FY-FB3818

取替用給気清浄フィルター品番（オプション 別売品） FY-FB3818A

・この取扱説明書に記載されていない方法で使用され、それが原因で故障を生じた場合は、商品の保証を致しかねますのでご注意ください。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）

⃠	してはいけない内容です。
❗	実行しなければならない内容です。

⚠警告

分解禁止

■絶対に分解したり修理・改造しない

火災・感電・けがの原因となります。

●修理はお買い上げの販売店・工事店またはこの説明書に記載の「修理ご相談窓口」へご相談ください。

⚠注意

■部品は確実に取り付ける

❗ 落下により、けがをするおそれがあります。

■お手入れの際は、ゴム手袋を使用する

❗ 板金・樹脂部品などの切り口や本体の突起、角などでけがをすることがあります。

■使用を終了した製品は放置せず、撤去する

❗ 万一の場合、落下により、けがをするおそれがあります。

■設置工事は必ず専門の工事業者に依頼する

❗ けがをするおそれがあります。

施工状態のご確認のお願い

■消音分岐チャンバーのフィルターケースの真下に点検口を設けていますか。



各部の名前

お願い

品番をご確認ください。
（修理依頼などのアフターサービスをご利用の際に、品番が必要になります）



お手入れのしかた（1年に1～2回程度）

⚠注意

■お手入れの際は、ゴム手袋を使用する

❗ 板金・樹脂部品などの切り口や本体の突起、角などでけがをすることがあります。

お願い

■高い所での作業となりますので足場には十分お気を付けください。

■フィルターは定期的にお手入れしてください。

給気風量不足や機能低下の原因となります。

■フィルターのはずしかた

①取っ手をもち、フィルターケースを支えながら固定ねじ（2個）をはずす。



②フィルターケースをひきだす。
（フィルターにたまったゴミ・ホコリ・虫などが落ちる場合がありますのでご注意ください。）



③「室内側」のおさえばねをフィルターケースからはずし、汚れたフィルターをはずす。





■フィルターのお手入れのしかた

●汚れをとる

掃除機でホコリを吸い取る。

・汚れがひどい場合は

①台所用中性洗剤を入れたぬるま湯に浸し、押し洗いする。
（もみ洗いはしないでください。縮むことがあります。）

②自然乾燥させる。
（熱による乾燥はしないでください。変形・変質の原因となります。）

お願い

※フィルターは半年に一回を目安に水洗いしてください。

※5～6回の水洗いを目安に別売の給気清浄フィルター（取替用）と交換してください。
給気清浄フィルター（取替用）は、最寄りのパナソニック販売店でお買い求めください。

給気清浄フィルター（取替用） FY-FB3818

※使用済みフィルターは、お住まいの地域の処理方法に従って廃棄してください。
材質：モダアクリルとポリエステルの複合

■オプションフィルター

アレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌添着フィルター ：FY-FB3818A

・お手入れのしかた
掃除機で、表面のゴミ・ホコリ・虫などを吸い取る。
「カテキン」は水溶性のため、水洗いをすると、機能が低下します。

水洗いはしないでください! 交換目安：約2年

※アレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌添着フィルターはニオイがすることがありますが無害です。
（カテキンやアレルバスターなどの添着によるものです。）
周囲環境によっては、変色（茶褐色）することがありますが、性能に影響ありません。

■フィルター取り付けかた

①フィルターをフィルターケースの枠に差し入れる。



②おさえばねを反対側のばねと同じようにフィルターケースの枠に入れる。



③分岐チャンバーの「室内側」のラベルとフィルターの「室内側」の印刷面の向きを合わせて差し込む。



④固定ねじ（2個）をしめて、フィルターケースを固定する。



パナソニック株式会社
パナソニック エコシステムズ株式会社
〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番 TEL(0568)81-1511

© Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2008

BBS424500F-P0701-6012